

D

Fernfühler für die Raumtemperatur

für Flüssiggasheizungen
Trumatic C bis Baujahr
05/2002 und für die
Elektro-Zusatzeinheit
Truma Ultraheat.

Bei der Platzwahl beachten,
dass der Fühler nicht in der
Nähe fremder Wärmequellen
(Warmluft-Austritt, Lampen,
Kocher usw.) oder an Positionen,
an welchen sich ein
Wärmestau bilden kann
(unterhalb eines Regals, in
Ecken, hinter Vorhängen),
montiert werden darf.

Für eine optimale Regelung
der Raumtemperatur empfehlen
wir, den Fühler über der
Eingangstüre anzubringen.

⚠ Es ist darauf zu achten,
dass der Fühler immer
in einer **senkrechten** Wand
montiert wird.

GB

Remote sensor for the room temperature

for L.P.G. heaters
Trumatic C until date
of manufacture 05/2002
and for the electrical sup-
plementary heater
Truma Ultraheat.

When selecting the location,
bear in mind that the sensor
must not be subjected to any
heat source (warm air outlet,
light, oven/cooker etc.) or
near a confined area where
heat can accumulate (under
a shelf, near a corner, behind
curtains).

For optimum room tempera-
ture control we recommend
installing the sensor above
the entrance door.

⚠ Please ensure that the
sensor is attached to a
vertical wall.

F

Capteur à distance pour la température ambiante

pour les chauffages au
gaz liquide Trumatic C
construits jusqu'au
05/2002 et pour les chauf-
fages d'appoint électri-
ques Truma Ultraheat.

Veiller à ce que le thermomè-
tre ne soit en aucun cas placé
ni près d'une source de chal-
leur (sortie d'air chaud, lam-
pe, plaque de cuisson, etc.)
ni dans une position où la
chaleur pourrait s'accumuler
(sous une étagère, dans les
coins, derrière des rideaux).

Pour une régulation optimale
de la température ambiante,
nous recommandons de poser
le capteur au-dessus de la
porte d'entrée.

⚠ Veiller à ce que le cap-
teur soit toujours mon-
té dans une cloison **verticale**.

Instructions de montage

1. Percer un trou de 10 mm
de diamètre.

2. Passer le câble de raccor-
dement à travers l'orifice par
l'arrière et fixer l'extrémité
du câble avec une fiche de
raccordement isolée sur la
sonde (polarité non impor-
tante).



3. Introduire la sonde de
température ambiante et
raccorder l'extrémité du câ-
ble avec les deux fiches de
raccordement isolées avec
l'électronique du chauffage
(si besoin est, prolonger avec
un câble 2 x 0,5 mm²).

4. Le relier au prolongateur
puis le connecter sur la prise
accessoire. Le capteur de la
pièce de commande est ainsi
mis hors fonction.

Montageanweisung

Fitting instructions

1. Öffnung Ø 10 mm bohren.
2. Anschlusskabel von hinten
durch die Bohrung führen
und das Kabelende mit einem
isolierten Anschlussstecker
am Fühler anstecken (es
muss auf keine Polarität
geachtet werden).
3. Raumtemperaturfühler
einschieben und das Kabel-
ende mit den zwei isolierten
Anschlusssteckern zur Hei-
zungselektronik verlegen
(bei Bedarf mit einem Kabel
2 x 0,5 mm² verlängern).
4. Mit dem Adapterkabel
verbinden und am Zubehör-
stecker einstecken. Dadurch
ist die Fühlerperle des
Bedienteils außer Funktion.



Sensore a distanza per temperatura ambiente

per stufa a gas liquido Trumatic C fino all'anno 05/2002 e per la stufa elettrica supplementare Truma Ultraheat.

Nella scelta del posto, evitare di collocare il sensore nelle vicinanze di fonti di calore estranee (uscite di aria calda, lampade, bollitori, ecc.) o in posizioni in cui si possa creare un accumulo di calore (sotto uno scaffale, negli angoli, dietro tende).

Per una regolazione ottimale della temperatura ambiente, si consiglia di installare il sensore al di sopra delle porte di ingresso.

 È necessario assicurarsi che il sensore venga montato sempre in una parete **verticale**.

Istruzioni di montaggio

- Praticare un foro di Ø 10 mm.
- Inserire il cavo di collegamento dal lato posteriore attraverso il foro e collegare l'estremità del cavo al sensore con una spina di alimentazione isolata (non occorre prestare attenzione alla polarità).
- Inserire il sensore di rilevamento della temperatura ambiente e installare l'estremità del cavo con le due spine di alimentazione isolate sul dispositivo elettronico della stufa (all'occorrenza utilizzare come prolunga un cavo 2 x 0,5 mm²).
- Collegarlo al cavo dell'adattatore e inserirlo nella spina dell'accessorio. In questo modo il bulbo del sensore dell'unità di comando non è in funzione.

Afstandsvoeler voor de kamertemperatuur

voor generatorgasverwarmingen Trumatic C tot bouwjaar 05/2002 en voor de extra elektrische verwarming Truma Ultraheat.

Bij het kiezen van de plaats erop letten, dat de voeler niet gemonteerd mag worden in de buurt van vreemde warmtebronnen (uitlaatopening voor warme lucht, lampen, kookplaten enz.) of op plaatsen waar warmtestuwing kan optreden (onder een rek, in hoeken, achter gordijnen).

Voor een optimale regeling van de temperatuur in het vertrek raden wij aan, de voeler boven de ingangsdeuren aan te brengen.

 Er moet op gelet worden, dat de voeler altijd in een **verticale** wand gemonteerd wordt.

Montagehandleiding

- Opening met Ø 10 mm boren.
- Aansluitkabel vanaf de achterkant door de opening leiden en het kabeluiteinde met een geïsoleerde aansluitstekker op de voeler steken (er hoeft niet op polariteit gelet te worden).
- Kamertemperatuurvoeler erin schuiven en het kabeluiteinde met de twee geïsoleerde aansluitstekkers naar de verwarmingselektronica leggen (indien nodig verlengen met een kabel 2 x 0,5 mm²).
- Verbinden met de adapterkabel en op de toebehorenstekker steken. Nu is de voelerparel van het bedieningsdeel buiten werking.

Fjernføler til rumtemperaturen

til gasvarmeovnen Trumatic C indtil fabrikationsår 05/2002 og for el-varmelegereme Truma Ultraheat.

Ved montering skal de sørge for, at føleren ikke monteres i nærheden af andre varmekilder (varmluftudtag, lamper, kogeapparat etc.) eller på steder, hvor der kan ske en varmeophobning (under hylde, i hjørner, bag forhæng).

For at opnå optimal regulering af stuetemperaturen anbefaler vi, at føleren placeres over indgangsdøren.

 Føleren skal altid monteres på en **lodret** væg.

Monteringsanvisning

- Bor en åbning Ø 10 mm.
- Tilslutningskablet føres ind i hullet bagfra og kablet tilsluttes med et isoleret adapterstik til føleren (polariteten er underordnet).
- Rumtemperaturføleren skubbes ind og kablet tilsluttes til opvarmningselektronikken vha. de to isolerede adapterstik (forlænges ved behov med et kabel 2 x 0,5 mm²).
- Forbind den med adapterkablet og sæt ved tilbehørsstikket. Derved er betjeningsdelens føler ude af funktion.

Sonda remota para la temperatura ambiente

para calefacciones a gas líquido Trumatic C hasta el año de construcción 05/2002 y para la calefacción suplementaria eléctrica Truma Ultraheat.

Para seleccionar la ubicación debe tenerse en cuenta que la sonda no debe montarse en la proximidad de fuentes de calor externas (salidas de aire caliente, lámparas, hornillos, etc.) o en posiciones en las que pueda formarse una acumulación térmica (debajo de una estantería, en rincones, detrás de las cortinas).

Para obtener una regulación óptima de la temperatura ambiente recomendamos la instalación de la sonda sobre las puertas de entrada.

 Debe tenerse en cuenta que la sonda siempre se monta en una pared **vertical**.

Instrucciones de montaje

- Taladrar un orificio de Ø 10 mm.
- Pasar el cable de conexión desde atrás por el orificio y enchufar el cable de cable con un conector aislado en la sonda (no es necesario observar la polaridad).
- Deslizar la sonda de temperatura ambiente y tender el cable de cable con los dos conectores aislados hacia la electrónica de la calefacción (en caso necesario, prolongar con un cable 2 x 0,5 mm²).
- Conectar con el cable adaptador y enchufar en el conector accesorio. De este modo se desactiva la sonda en la unidad de mando.